

Projet de réhabilitation de la piscine ple




Un diagnostic global de l'ensemble du site regroupant la piscine plein air et les équipements tennistiques a permis d'étudier les problématiques communes de vétusté et de mise aux normes des bâtiments et d'élaborer un projet visant notamment à rationaliser la conception et à apporter des solutions techniques adéquates

Les équipements tennistiques

Le hall de tennis construit en 1982 présente des faiblesses en matière d'étanchéité et d'isolation, l'ensemble de la toiture et de la couverture est vétuste. L'opération consisterait à déposer la couverture actuelle avec procédure de désamiantage puis à renforcer la structure de la charpente et à poser une couverture globale. Ainsi, ce bâtiment abritant les trois courts couverts de tennis, sera mis aux normes avec une isolation optimale et un meilleur confort thermique.

L'offre de restauration

Le restaurant du tennis club n'est plus aux normes. Nous proposons la construction d'un petit bâtiment entre l'emprise du tennis club et celui de la piscine plein air. Celui-ci accueillera un pôle restauration qui répondra aux besoins des usagers aussi bien du tennis club que de la piscine plein air réhabilitée.



Lein air et des équipements tennistiques

La piscine plein air

Le bassin de nage sera totalement reconstruit dans le volume du bassin actuel. Le bâtiment de la piscine plein air sera mis aux normes avec un espace d'accueil fonctionnel, des vestiaires, l'infirmierie et des locaux pour le personnel. Les locaux techniques du bassin seront reconstruits de plain-pied avec des espaces différenciés et polyvalents. L'aménagement des espaces extérieurs permettra la tranquillité des baigneurs et facilitera la surveillance : zone ludique avec jeux d'eaux et pédiluve, zone « grand bassin », solarium Nord, solarium Sud, terrasse de l'espace restauration de la piscine et terrasse du Tennis Club.

La planification de ces importants travaux doit tenir compte :

- des délais des marchés publics,
- de la nécessité de commencer par les travaux du hall de tennis pour pouvoir bénéficier de l'accès par la piscine plein air,
- des travaux spécifiques de la piscine et notamment du nouveau bassin devront se faire « en dernier » pour pouvoir ensuite réensemencer l'ensemble du périmètre Nord du solarium situé entre le bâtiment des vestiaires et le bassin.

